

model 600 – bez izolacji

dane dodatkowe :

grubość panelu : 51 mm

sprężyny skrętne

gwarancja :

3 lata na elementy mechaniczne

15 lat na poszycie bramy

brama posiada certyfikat CE

sprężyny testowano na 20 000 cykli

|   | szer. bramy |        | szer. otworu |               | ilość kasetonów | ilość kasetonów | ilość paneli | cena netto  |
|---|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
|   | mm          | inch   | mm           | inch          | krótkich        | długich         |              | w PLN       |
| <b>bramy o wysokości : 1830 mm, 1905 mm, 1980 mm , 2057 mm, 2133 mm</b> |             |        |              |               |                 |                 |              |             |
| <b>1</b>  | <b>2286</b> | 7'06"  | <b>2236</b>  | 7'04"         | <b>3</b>        | 2               | <b>4</b>     | <b>1224</b> |
| <b>2</b>  | <b>2388</b> | 7'10"  | <b>2338</b>  | 7'08"         | <b>3</b>        | 2               | <b>4</b>     | <b>1224</b> |
| 3   | 2438        | 8'00"  | 2388         | 7'10"         | 4               | 2               | 4            | 1224        |
| <b>4</b>  | <b>2540</b> | 8'04"  | <b>2490</b>  | 8'02"         | <b>4</b>        | 2               | <b>4</b>     | <b>1224</b> |
| <b>5</b>  | <b>2743</b> | 9'00"  | <b>2693</b>  | 8'10"         | <b>4</b>        | 2               | <b>4</b>     | <b>1285</b> |
| <b>6</b>  | <b>2997</b> | 9'10"  | <b>2947</b>  | 9'08"         | <b>4</b>        | 2               | <b>4</b>     | <b>1346</b> |
| 7   | 3048        | 10'00" | 2998         | 9'10"         | 5               | 2               | 4            | 1377        |
| <b>8</b>  | <b>3505</b> | 11'06" | <b>3455</b>  | 11'04"        | <b>5</b>        | 3               | <b>4</b>     | <b>1530</b> |
| 9   | 3658        | 12'00" | 3608         | 11'10"        | 6               | 3               | 4            | 1560        |
| <b>10</b>   | <b>4013</b> | 13'02" | <b>3963</b>  | 13'00"        | <b>6</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>     | <b>1652</b> |
| <b>11</b>   | <b>4267</b> | 14'00" | <b>4217</b>  | 13'10"        | <b>6</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>     | <b>1836</b> |
| <b>12</b>   | <b>4521</b> | 14'10" | <b>4471</b>  | 14'08"        | <b>6</b>        | <b>4</b>        | <b>4</b>     | <b>1897</b> |
| 13  | 4876        | 16'00" | 4826         | 15'10"        | 8               | 4               | 4            | 1958        |
| <b>14</b>   | <b>5029</b> | 16'06" | <b>4979</b>  | 16'04"        | <b>8</b>        | <b>4</b>        | <b>4</b>     | <b>2111</b> |
| <b>15</b>   | <b>5486</b> | 18'00" | <b>5436</b>  | <b>17'10"</b> | <b>8</b>        | <b>4</b>        | <b>4</b>     | <b>2172</b> |
| <b>bramy o wysokości : 2286 mmm, 2362 mm, 2438 mm</b>                   |             |        |              |               |                 |                 |              |             |
| <b>16</b>   | <b>2286</b> | 7'06"  | <b>2236</b>  | 7'04"         | <b>3</b>        | 2               | <b>5</b>     | <b>1407</b> |
| <b>17</b>   | <b>2388</b> | 7'10"  | <b>2338</b>  | 7'08"         | <b>3</b>        | 2               | <b>5</b>     | <b>1407</b> |
| 18  | 2438        | 8'00"  | 2388         | 7'10"         | 4               | 2               | 5            | 1407        |
| <b>19</b>   | <b>2540</b> | 8'04"  | <b>2490</b>  | 8'02"         | <b>4</b>        | 2               | <b>5</b>     | <b>1407</b> |
| <b>20</b>   | <b>2743</b> | 9'00"  | <b>2693</b>  | 8'10"         | <b>4</b>        | 2               | <b>5</b>     | <b>1438</b> |
| <b>21</b>   | <b>2997</b> | 9'10"  | <b>2947</b>  | 9'08"         | <b>4</b>        | 2               | <b>5</b>     | <b>1499</b> |
| 22  | 3048        | 10'00" | 2998         | 9'10"         | 5               | 2               | 5            | 1591        |
| <b>23</b>   | <b>3505</b> | 11'06" | <b>3455</b>  | 11'04"        | <b>5</b>        | 3               | <b>5</b>     | <b>1683</b> |
| 24  | 3658        | 12'00" | 3608         | 11'10"        | 6               | 3               | 5            | 1774        |
| <b>25</b>   | <b>4013</b> | 13'02" | <b>3963</b>  | 13'00"        | <b>6</b>        | <b>3</b>        | <b>5</b>     | <b>1897</b> |
| <b>26</b>   | <b>4267</b> | 14'00" | <b>4217</b>  | 13'10"        | <b>6</b>        | <b>3</b>        | <b>5</b>     | <b>2050</b> |
| <b>27</b>   | <b>4521</b> | 14'10" | <b>4471</b>  | 14'08"        | <b>6</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b>     | <b>2111</b> |
| 28  | 4876        | 16'00" | 4826         | 15'10"        | 8               | 4               | 5            | 2233        |
| <b>29</b>   | <b>5029</b> | 16'06" | <b>4979</b>  | 16'04"        | <b>8</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b>     | <b>2325</b> |
| <b>30</b>   | <b>5486</b> | 18'00" | <b>5436</b>  | 17'10"        | <b>8</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b>     | <b>2448</b> |

uwaga !

cennik ważny od 01.06.2005

kalkulacji dokonano przy kursie 1 USD = 3,35 USD

w przypadku istotnych zmian kursu zastrzegamy sobie prawo do korekty cen !

do powyższych cen należy doliczyć VAT w wysokości 7% ( garaż w budynku jednorodzinny lub do niego przylegający oraz nasz montaż ) - lub 22% w każdym innym przypadku.

koszt montażu ok. 400 zł +7% VAT w przygotowanym otworze drzwiowym.